Как правильно использовать модуль для автоматического подзавода часов OMEGA?

Для автоматического подзавода часов OMEGA рекомендуется использовать специальный модуль, являющийся частью коллекции аксессуаров из кожи. Ознакомиться с модулями можно в соответствующем разделе сайта:
http://www.omegawatches.com/ru/accessories/fine-leather/watch-boxes/

В случае использования иного устройства для подзавода: ниже указано количество вращений в день, необходимых для обеспечения минимального 30-часового запаса хода после удаления часов из устройства.

Просим учесть, что мы не можем гарантировать безопасное функционирование устройств, не рекомендованных OMEGA.

Номер калибра (часового механизма) указан на прилагающейся к часам карточке в виде пиктограммы.

В таблице ниже приведены рекомендованные для каждого калибра количество вращений и направление вращения:

Количество вращений в день	Направление вращения	Калибр
540	Против часовой стрелки	2601
600	По часовой стрелке	2600, 3113, 3202, 3205, 3301, 3303, 3313, 3603, 3612
720	В обоих направлениях	8400, 8401, 8402, 8403, 8421, 8500, 8501, 8507, 8508, 8520, 8521, 8601, 8611, 8602, 8612, 8605, 8615, 8700, 8701, 8704, 8705, 8800, 8801, 8802, 8803, 8806, 8807, 8900, 8901, 8902, 8903, 8906, 8607, 8912, 8913, 8922, 8923, 9300, 9301, 9605, 9615, 9900, 9901, 9904, 9905
800	В обоих направлениях	1120, 1128, 1138, 2200, 2202, 2300, 2403, 2500, 2507, 2610, 2627, 2628, 3220, 3601, 3602
800	По часовой стрелке	1151, 1152, 1164, 3304, 3330, 3606, 3888, 3890
860	По часовой стрелке	2520
910	По часовой стрелке	2005

Данное руководство не касается калибров с ручным заводом.